

# コード式電動ドリルドライバーセット に関するお詫びとお知らせ

平素より当社商品のご愛用をいただき、誠にありがとうございます。

この度、当社製コード式電動ドリルドライバーセットの一部製造ロットに回転方向が逆に作動する不具合が発生することが判明致しました。別売りの丸ノコヘッド(ECH183)ならびにトリマーヘッド(ERH183)を組み合わせると、想定しない反動が発生し、けがをするおそれがあるため、該当製品を回収し無償点検・修理することと致しました。下記の生産期間のコード式電動ドリルドライバーセットにつきましては、ただちに使用を中止してブラック・アンド・デッカー ドリルドライバー回収係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。安全にご使用いただけるよう、無償点検・修理致します。お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますこと、謹んでお詫び申し上げます。

## 対象製品



EAI800-JP  
コード式インパクト



EAR800-JP  
コード式マルチのこぎり



EARD800-JP  
コード式マルチのこぎり&  
ドリル・ドライバー

## 対象となる製品の製造番号

2016 46-58  
2016 48-58  
2016 50-58

\*上記製造番号以外の製品は、無償修理対象外となります。

## 対象製造ロットの見方



## 例外(対象外)について



\*・(ポンチ)のマークのあるものは改善済みです。

- 対象製品販売期間 平成28年12月14日～平成29年3月
- 販売場所 全国のホームセンター、オンラインショップ等
- 問い合わせ先 ブラック・アンド・デッカー ドリルドライバー回収窓口宛  
TEL: 0120-577-194
- 受付時間 月～金曜日 9時30分から17時まで(祝・祭日は除く)
- ホームページ <http://www.blackanddecker-japan.com>
- 送り先 〒344-0021 埼玉県春日部市大場483-1 アズミノ工業(株)内  
ブラック・アンド・デッカー ドリルドライバー回収窓口  
TEL: 048-734-8600 (この番号でのお問い合わせ対応はできません)

**BLACK+DECKER**